



Утверждаю
Заместитель директора
ФГУП «ВНИИМС» -
Руководитель ЦЦИ СИ

В.Н. Яншин

« 28 » / 11 / 2011 г.

Счетчики газа Гранд

Методика поверки
4213-004-70670506-2010 МП

г. Москва
2011 г.

Настоящая методика распространяется на счетчики газа Гранд (далее счетчики) и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал не более 8 лет.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7.1	да	да
Опробование	7.2	да	да
Проверка герметичности	7.2.1	да	да
Проверка функционирования	7.2.2	да	да
Проверка импульсного выхода	7.2.3	да	да
Проверка потери давления	7.3	да	да
Определение относительной погрешности измерения объема газа	7.4	да	да
Определение абсолютной погрешности измерения температуры газа*	7.5	да	да

* - для счетчиков газа модификации «Гранд ТК»

2 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в Таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта МП	Наименование средства поверки	Тип средства поверки	Диапазон измерения	Погрешность, класс точности
7.2.1	Стенд для проверки на герметичность		-	-
7.2.2 – 7.4	Сопловая поверочная установка	У-659	(0,016...40) м ³ /ч	относительная погрешность ±(0,4...0,5) %
	Установка поверочная	УПГ	(0,04...25) м ³ /ч	относительная погрешность ±0,3 %
	Мановакуумметр	У-образный	3600 Па	КТ 4
	Частотомер электронный	ЧЗ-63/1	0,1 Гц - 200 МГц (0,1-10) В	погрешность ± 5·10 ⁻⁷

	Термогигрометр	ИВТМ-7	отн. влажность (0...99)%, температура (- 20...+60) °С	погрешность ±2 % погрешность ±0,2 °С
	Барометр – анероид	М 67	(610-790) мм.рт.ст. [(80 - 120) кПа]	погрешность ±0,8 мм.рт.ст
7.2.1 - 7.5	Секундомер	СОП пр-2а-2- 010	(0...30) мин	КТ 2
7.5	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС ГОСТ 30679	(-196...+660) °С	2 разряд

Примечания:

- Допускается применение других средств измерений с характеристиками не хуже приведенных в таблице 2, обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых счетчиков с требуемой точностью и поверенных (аттестованных) в установленном порядке.

- Точное значение расхода в поверочных установках с микросоплами определяется применяемыми микросоплами и указывается в свидетельстве о поверке на микросопла.

3 Требования к квалификации поверителей

К поверке счетчика допускаются поверители, аттестованные в установленном порядке, имеющие опыт работы в данной области и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

4 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования.

4.1 Монтаж и демонтаж счетчиков в измерительную линию должен производиться согласно его эксплуатационной документации при неработающей поверочной установке.

4.2 Все металлические части рабочего места, корпус блока управления клапанами и системный блок ПЭВМ должны быть заземлены.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- поверочная среда	воздух
- температура окружающего воздуха и поверочной среды, °С	20±5
- относительная влажность воздуха, %	30...80
- атмосферное давление, кПа	84,0 ... 106,7
- разность температур окружающего воздуха и поверочной среды, не более, °С	1
- скорость изменения температуры окружающего воздуха и поверочной среды, не более, °С/ч	1
- время выдержки счетчика до начала поверки при температуре поверки, не менее, ч	1

6 Подготовка к поверке

6.1 Счетчики и средства поверки подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

6.2 Счетчики представляют на поверку со следующими документами:

- паспортом на счетчик при первичной поверке;
- свидетельством о предыдущей поверке при периодической поверке.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие счетчика следующим требованиям:

7.1.1 Надписи и обозначения на кожухе счетчика должны быть четкими и соответствовать требованиям эксплуатационной документации.

7.1.2 Видимые повреждения, препятствующие правильному снятию показаний, должны отсутствовать.

7.1.3 Символы на жидкокристаллическом индикаторе не должны быть искажены, точка должна обеспечивать цену деления $0,001 \text{ м}^3$.

7.1.4 Пломбы должны находиться на местах, определяемых технической документацией на счетчик.

7.1.5 Счетчики, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, дальнейшей поверке не подлежат.

7.2 Опробование

7.2.1 Проверка герметичности

7.2.1.1 Для проверки герметичности счетчик:

- устанавливают на стенд для проверки герметичности согласно приложению 3;
- закрывают вентили «1», «2», «3»;
- открывают редуктор и устанавливают по манометру избыточное давление 8 кПа ($0,08 \text{ кгс/см}^2$);
- плавно открывают вентиль «1», затем вентиль «2»;
- контролируют показания манометра;
- закрывают вентиль «2», затем вентиль «1», и открывают вентиль «3»;
- наблюдают за изменением давления по манометру в течение 1,5 минут.

7.2.1.2 Счетчик считают герметичным, если за 1,5 минуты избыточное давление не понизилось.

7.2.1.3 Счетчики, не удовлетворяющие данному требованию, дальнейшей поверке не подлежат.

7.2.1.4 С целью сокращения времени проведения проверки и исключения субъективных факторов рекомендуется автоматизированная проверка счетчиков на герметичность с использованием программного обеспечения, описание которого приведено в приложении 1.

7.2.2 Проверка функционирования

7.2.2.1 Проверку функционирования счетчика проводят, пропуская через него поток воздуха со значением расхода не менее 10 % максимального. При этом показания отсчетного устройства должны равномерно увеличиваться.

7.2.2.2 Операцию по п. 7.2.2.1 повторяют при максимальном значении расхода.

7.2.3 Проверка импульсного выхода

7.2.3.1 Проверку импульсного выхода проводят по схеме рис. 1 при значении расхода в пределах $(0,5 - 0,8) Q_{\max}$.




Рис. 1 Проверка импульсного выхода

7.2.3.1 Частотомер установить в режим счета импульсов.

7.2.3.1 Сбросить показания частотомера, зафиксировав показания счетчика. Когда показания счетчика увеличатся ровно на $0,200 \text{ м}^3$, считать показания частотомера.

7.2.3.2 Счетчик считают выдержавшим проверку, если показания частотомера численно равны 200 ± 1 , что соответствует весу импульса $0,001 \text{ м}^3$.

7.2.3.3 Счетчики, не удовлетворяющие данному требованию, дальнейшей поверке не подлежат.

7.3 Определение потери давления

7.3.1 Потери давления на поверяемом счетчике определяют при максимальном значении расхода воздуха с помощью U-образного мановакуумметра или других средств измерений, входящих в состав установки.

7.3.2 Потери давления на счетчике допускается определять одновременно при определении относительной погрешности как разность давлений на входе и выходе счетчика.

7.3.3 Счетчик считают выдержавшим проверку, если потери давления не превышают $1,5 \text{ кПа}$ (153 мм.вод.ст) включительно.

7.3.4 Счетчики, не удовлетворяющие данному требованию, дальнейшей поверке не подлежат.

7.4 Определение относительной погрешности при измерении объема

7.4.1 Определение относительной погрешности при измерении объема газа осуществляется методом сравнения объема воздуха, прошедшего через счетчик, с объемом воздуха, прошедшим через сопло поверочной установки на расходах Q_{\min} , Q_{\max} и $0,2 Q_{\max}$.

Значение контрольного объема воздуха на каждом из расходов должно быть не менее $0,01 \text{ м}^3$.

При каждом значении расхода воздуха поверку проводят до трех раз. Если по результатам первого измерения основная относительная погрешность счетчика не превышает предела допускаемой относительной погрешности, повторные измерения не

проводят. В противном случае измерения повторяют и за результат принимают среднеарифметическое из полученных значений.

Основную относительную погрешность счетчика δ , %, вычисляют по формуле:

$$\delta = \left(\frac{V_{сч}}{V_{уст}} - 1 \right) \cdot 100, \% \quad (1)$$

где

δ – относительная погрешность счетчика, %

$V_{сч}$ – объем воздуха, прошедший через счетчик, м³;

$V_{уст}$ – объем воздуха, прошедший через сопло поверочной установки, м³.

$$V_{уст} = \frac{K \cdot \sqrt{T} \cdot \tau}{1000} \cdot \left(1 - \frac{\Delta P_{сч}}{P_{атм}} \right) \cdot \frac{1}{k_{t,\phi}}, \quad (2)$$

где

K – градуировочный коэффициент сопла установки при температуре измеряемой среды 20 °С и относительной влажности воздуха 60% (по свидетельству о поверке сопла), л/(с·Т^{1/2});

$T=(273,15+t)$ – температура поверочной среды, К;

τ – интервал времени прохождения заданного объема воздуха через счетчик, с;

$\Delta P_{сч}$ – потери давления на счетчике при поверочных расходах, Па;

$P_{атм}$ – атмосферное давление в месте проведения поверки, Па;

$k_{t,\phi}$ – поправочный коэффициент на влажность воздуха, значения которого приведены в таблице 3.

Таблица 3

t, °С	Относительная влажность воздуха, ϕ , %						
	30	40	50	60	70	80	90
10	1,00177	1,00156	1,00135	1,00114	1,00093	1,00072	1,00051
12	1,00167	1,00143	1,00118	1,00094	1,00070	1,00045	1,00023
14	1,00157	1,00130	1,00102	1,00075	1,00047	1,00019	0,9999
16	1,00146	1,00114	1,00072	1,00052	1,00021	0,9999	0,9996
18	1,00133	1,00097	1,00051	1,00026	0,9999	0,9995	0,9992
20	1,00120	1,00080	1,00040	1,00000	0,9996	0,9992	0,9988
22	1,00103	1,00057	1,00012	0,9996	0,9992	0,9988	0,9983
24	1,00085	1,00034	0,9998	0,9993	0,9988	0,9983	0,9978
26	1,00066	1,00008	0,9995	0,9989	0,9983	0,9978	0,9972
28	1,00044	0,9998	0,9992	0,9984	0,9978	0,9972	0,9965
30	1,00022	0,9995	0,9988	0,9980	0,9973	0,9965	0,9959

7.4.1.1 Установить критический режим истечения на сопле установки, зафиксировать объем и время прохождения воздуха через счетчик на требуемом расходе и, используя формулы 1 и 2, рассчитать действительный объем, прошедший через сопло установки, и погрешность счетчика соответственно.

